Forum: LASER

Topic: BROTHER MFC-8512DN, CARTUCHO TONER NÃO ENTRA

Subject: Re: BROTHER MFC-8512DN, CARTUCHO TONER NÃO ENTRA

Enviado por: Giovanniw

Enviado em: 01/06/2015 07:56:14

Confere também se o mecanismo que abaixa essa engrenagem ao abrir a tampa frontal não saiu do seu lugar. Se não tiver encaixado na tampa frontal a engrenagem não abaixa impedindo o cartucho de entrar.