Forum: LASER

Topic: IMPRESSORA LEXMARK LASER T654 COM DEFEITO

Subject: Re: IMPRESSORA LEXMARK LASER T654 COM DEFEITO

Enviado por: AlvaroLoc

Enviado em: 24/06/2015 20:59:30

Verifique se o fusível que está colocando é o correto na amperagem. Verifique o fio que alimenta a fusão. Pode ser que esteja ressecado e com isso desencapa e encosta no chassi. Ou derretido fechando um com o outro. Ou então a chapinha que segura a lâmpada fusora pode tá encostando no chassi da fusão.