Forum: LASER

Topic: Impressora HP M1120 - FOLHA PARANDO NA SAIDA

Subject: Re: Impressora HP M1120 - FOLHA PARANDO NA SAIDA

Enviado por: BERLIM

Enviado em: 30/06/2015 14:37:56

ola boa tarde
como nossos colegas mencionaram pode ser a buxa do rolo pressor,ja tive impressora que estava parando a folha no fusor metade impria e a outra nao,troqeui a bucha e resolvel,pode ser tambem falta de lubrificacao na pelicula,mas se ela para no fusor e o sensor de saida esta ok dai sim e bucha e falta de lubrificacao