Forum: LASER

Topic: SANSUNG 4600

Subject: Re: SANSUNG 4600

Enviado por: ivan57

Enviado em: 22/07/2015 14:38:57

Obrigado amigos, descobri o defeito, o sensor do fusor estava quebrado.
Ivan