Forum: LASER

Topic: Hp Laserjet CM1415fn

Subject: Re: Hp Laserjet CM1415fn

Enviado por: BuGer

Enviado em: 22/07/2015 19:29:01

Citando:

BuGer escreveu:
Boa Noite! Galera estou com uma impressora dessa na minha bancada onde identifiquei 2 resistores torrados, o problema é que não da pra ver a referência. Gostaria de saber se alguem ai tem o esquema que possa me dar uma mão.

Boa Noite! galera a serigrafia dos resistores na placa são o R106 e R105 na fonte primária. o partnumber da placa é RM17830. É a placa fonte secundária.