Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Samsung 4521 tirando o sono

Subject: Re: Samsung 4521 tirando o sono

Enviado por: agmfilho

Enviado em: 15/08/2015 09:41:45

Olá grato pela resposta . Então , a fol segunda folha passa antes de entrar na fusão nada impresso nela , ela para na área bem próxima ao pickup mesmo , atola pois entra ela e a outra atola na saida ja toda impressa mas atola por causa da segunda que foi logo depois . Quanto ao selonóde eu verifiquei ele , não está agarrando nada , dando somente uma atuação normal como sempre mesmo assim vc acha que pode ser a borracha dele que pode estar fazendo essa segunda folha ir depois da primeira ?