Forum: JATO DE TINTA

Topic: Impressora epson T50 não liga

Subject: Re: Impressora epson T50 não liga

Enviado por: Tiagoduart

Enviado em: 27/08/2015 10:46:32

bom dia, algumas vezes isso pode ocorrer pela montagem da cabeça de impressão ainda úmida, isso pode gerar um curto e danificar o equipamento
muitos modelos da epson deixam de iniciar o sistema com a queima de cabeça de impressão, com placa lógica danificada, são inumeras causas. seria interessante a possibilidade de uma outra peça para melhores testes