Forum: LASER

Topic: AJUDA! ICONE DE ERRO COPIADORA SHARP

Subject: AJUDA! ICONE DE ERRO COPIADORA SHARP

Enviado por: Wjunera

Enviado em: 03/09/2015 20:21:21

Pessoal quando entro no modo de simulação da SHARP AR-5015 e em seguida teste dos sensores o ícone de um círculo rodeado de pontos se acende no painel(segue na foto a seguir), acho que por este motivo a copiadora começa fazer a cópia mas aborta o processo parando o papel no primeiro sensor assim, acusando atolamento de papel.
Se alguém puder ajudar, muito obrigado. http://i.imgur.com/EwY30Mq.jpg