Forum: LASER

Topic: Samsung CLX-3175N enrolando papel no fusor

Subject: Samsung CLX-3175N enrolando papel no fusor

Enviado por: Herton

Enviado em: 25/09/2015 00:10:13

Olá a todos! Tenho uma impressora CLX-3175N da Samsung que tá enrolando o papel no fusor e colando, tenho um certo conhecimento em eletrônica e verifiquei os dois termostatos estão fechados normalmente, o termistor está na faixa de 360k e variando ao toque, o que é normal, e a lâmpada está dando continuidade e aquecendo, mas quando ela puxa o papel , ao invés de passar pelo rolo pressor e o fusor, ele enrola e cola no fusor o qual aquece e funde o papel, aí aparece a mensagem "Obstrução de papel, verifique interno (mais ou menos isso)". Por favor, alguém já se deparou com esse problema? será que é por causa do aquecimento excessivo apesar do termistor estar medindo ok? Desde já obrigado!