Forum: JATO DE TINTA

Topic: IMPRESSORA HP K8600

Subject: Re: IMPRESSORA HP K8600

Enviado por: MAICONDRC

Enviado em: 08/10/2015 19:41:04

Primeiro verifique os sensores das tampas. Existem três faça testes com os mesmos e principalmente o da tampa traseira se existe ou está tendo contato direito do clip no formato de um H que fecha no sensor que fica no canto esquerdo da tampa traseira. Tente eliminar esse problema primeiro pra ver se a impressora para de acusar erro de papel.