Forum: LASER

Topic: impressora HP 1132

Subject: Re: impressora HP 1132

Enviado por: Visitante

Enviado em: 08/12/2015 13:50:03

Podem ser algumas coisas que ocasionam isso, mas vá por parte. Testaste com outro cartucho de toner? A folha não está muito úmida? Antes de mexer na unidade fusora estava funcionando normalmente? Se fizestes esses testes então, verifica a película do fusor, provavelmente está com defeito ou pouco ou muito lubrificada ou veja a possibilidade de testar com outra resistência de cerâmica.