Forum: LASER

Topic: Como eu posso testar o thermistor da Brother MFc-8912dw?

Subject: Re: Como eu posso testar o thermistor?

Enviado por: jefersonlisik

Enviado em: 23/02/2016 16:50:13

thermistor se testa com o multimetro digital nas escalas de ohms.
essa brother tem dado problema na plaquina que conecta esse conectores dos thermistores, essa plaquinha solta a solda gerando um mal contato.