Forum: LASER

Topic: Hp laser jet M1212NF MFP Erro de memória de suprimento

Subject: Hp laser jet M1212NF MFP Erro de memória de suprimento

Enviado por: luizbsbdf

Enviado em: 27/02/2016 12:03:25

Esta impressora está apresentando o seguinte erro Erro de memória de suprimento.

Obs: já troquei o tonner, limpei os contatos de encaixe o chip do tonner e o problema continua.
Alguém já passou por esse problema