Forum: JATO DE TINTA

Topic: IMPRESSORA HP 930C NÃO LIGA

Subject: Re: IMPRESSORA HP 930C NÃO LIGA

Enviado por: vertelo

Enviado em: 05/05/2016 13:52:09

caro amigo isso é apenas uma placa de sensor, verifique a fonte de energia
abarços. Vertelo