Forum: JATO DE TINTA

Topic: Impressora Epson L355 não imprime e queima a placa principal

Subject: Impressora Epson L355 não imprime e queima a placa principal

Enviado por: onlitec

Enviado em: 30/05/2016 23:42:45

Esta impressora não estava imprimindo a folha saia toda branca então eu troquei a cabeça e a impressora continuou não imprimindo então troquei a placa e começou a imprimir porém fazendo um apito em certos momentos e após alguns minutos ligada e imprimindo a impressora desligou e não ligou mais então vi que os dois transistores : A2222 C6144 estavam em curto fiz a troca dos mesmo e então eles também queimaram, seria esse C.I que esta queimando os transistores, uma cabeça diferente quando instalada faz com que esse C.I queime os transistores, ou pode ter sisdo a falta de tinta na cabeça que causou esse problema, pois eu não coloquei tinta na cabeça nova antes de instalar.