Forum: LASER

Topic: Samsung CLP 325w

Subject: Re: Samsung CLP 325w

Enviado por: Washington_Ctba

Enviado em: 28/06/2016 17:54:57

Ola Marcelo
Caso voce tenha uma outra maquina, conseguira isolar o problema mais facilmente...
Eu tenho uma maquina dessa, mas a faixa horizontal que apareceu foi o cilindro.....
...verifique o rolo de borracha dos cartuchos (mesmo sendo novos, eles podem estar marcados.....esses rolos tem uma obsolescência programada que em pouco tempo eles marcam, criam bolhas e vazamentos.
Poste as novidades !