Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: KX-MB2030BR - Impressão com sombras repetidas

Subject: KX-MB2030BR - Impressão com sombras repetidas

Enviado por: cavaleiro3

Enviado em: 02/09/2016 11:01:07

Bom dia amigos!

Estou com uma Panasonic KX-MB2030BR que esta imprimindo o lado esquerdo com sombras em três parte da folha. Quando tiro copias a impressão sai fraca, mas não aparece essas sombras. Já fiz a limpeza do cilindro e o reset, porem não deu em nada. Alguém pode me dá uma luz ?