Forum: LASER

Topic: Lexmark T-644 não aciona o pick up

Subject: Re: Lexmark T-644 não aciona o pick up

Enviado por: CSConsultoria

Enviado em: 23/09/2016 11:44:54

Confira se o solenoide que ativa o Pick-up Roller esta grudado.