## Forum: JATO DE TINTA

**Topic: RESET EPSON L220**

**Subject: Re: RESET EPSON L220**

Enviado por: ALDURANTE

Enviado em: 20/10/2016 09:29:28

Esse código de erro aparece em utilitários que não foram desbloqueadas de forma adequada e, como tal, não pode ser usado.

Isto é particularmente comum aos programas de ajustamento que foram supostamente lançados para o PX810FW e alguns T60, T50 versões também.

Raramente há uma solução que faz com que esses utilitários trabalhar por isso não há ponto de continuar a tentar.
A melhor solução agora é geralmente para verificar a compatibilidade para a impressora usando a ferramenta WICReset e, se compatível, utilizá-lo.