Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: HP OFFICEJET PRO 8600 >>> CONGESTIONAMENTO DE PAPEL - SOLUCIONADO

Subject: Re: HP OFFICEJET PRO 8600 >>> CONGESTIONAMENTO DE PAPEL - SOLUCIONADO

Enviado por: garoyter

Enviado em: 25/11/2016 11:40:13

ola amigos do forum

este defeito pode ser ocasionado por mal contato dos sensores, tente desmenta la e conferir ligações