Forum: LASER

Topic: hp laser 3050 congestionamento na bandeja de saida

Subject: hp laser 3050 congestionamento na bandeja de saida

Enviado por: valfrido

Enviado em: 17/01/2017 13:54:45

Ola pessoal. Eu estou com este problema (hp laser 3050 congestionamento na bandeja de saida) nao consegui ainda achar o defeito eu troquei a pelicola fusora lubrifiquei montei fiz o teste ela pucha o papel e logo na saida superior o papel sai uns 6 cm para e da mensagem congestionamento na bandeja de saida. acho que ela ja estava com este proplema.Alguem ja passou por isso e onde esta o proplema. desde ja agradeço a colaboraçao.