Forum: LASER

Topic: Kyocera M2035DN Não fixa o toner na impressão /copia

Subject: Re: Kyocera M2035DN

Enviado por: SergioRECPE

Enviado em: 11/04/2017 11:21:37

Citando:

OLIVE2012 escreveu:
Nunca tive este tipo de problema em equipamentos Kyocera.

mas segue algumas dicas de verificação

verifique a voltagem da tomada elétrica (em funcionamento)

Olá amigo OLIVE2012,

Esse problema ocorre tanto nas instalações do cliente quanto em nossas instalações, portanto descartamos a possibilidade de ser problemas na tomada elétrica.

Citando:

unidade de revelação (altura do pelo do rolo magnético)

Trocamos a unidade de revelação e problema continua

Citando:

coloque para imprimir, provoque atolamento e verifique o cilindro gravado
Sim, grava a imagem no cilindro normalmente.

Citando:

falha na unidade fusora (verifique a lâmpada se está preta)

Trocamos a unidade fusora completa de uma outra maquina que funciona normalmente e o problema perstistiu.
Citando:

falha da placa da fonte de alimentação de alta voltagem

Trocamos placa fonte de alta e problema persiste
Citando:

falha da Placa Fonte de Baixa Voltagem

trocamos placa fonte de baixa e problema persiste.

Eis o mistério.

Abraço!