Forum: LASER

Topic: Lexmark Mx310dn - impresão fraca após reparo de placa fonte

Subject: Lexmark Mx310dn - impresão fraca após reparo de placa fonte

Enviado por: rodrigo_delta

Enviado em: 23/04/2017 19:59:26

Boa tarde. Estou com uma impressora Lexmark mx310dn 110v em bancada que foi ligada no 220v. A princípio detectei apenas a queima do varistor na entrada da fonte. Efetuei a troca e ela ligou normalmente.

Ocorre que após o reparo da placa fonte a impressão está bem fraca e falhando.

Alguem tem idéia da onde pode estar esse problema ? Será que é mais alguma coisa na placa fonte mesmo ou mais alguma parte foi afetada ?

Grato
Rodrigo