Forum: LASER

Topic: Kyocera M2035 / 1035 -Prendendo Papel

Subject: Re: Kyocera M2035 / 1035 -Prendendo Papel

Enviado por: SergioRECPE

Enviado em: 17/06/2017 20:59:08

Boa Noite Milton,

Obrigado por responder.

Não sei ao certo que engrenagem esta se referindo, no entanto, se for a que estou pensando quando quebra apresenta um barulho caracteristico e este não é o caso.

No nosso caso, do nada as folhas param sem impedimento ou barulho algum e sendo assim essa engrenagem a qual se referiu teria influência?

Tem como postar uma imagem dessa engrenagem?

Abraço!