Forum: LASER

Topic: Impressora Brother 8080 travando papel na saída

Subject: Re: Impressora Brother 8080 travando papel na saída

Enviado por: jacksony3d

Enviado em: 23/09/2017 08:01:58

AMIGO, VERIFIQUE SE ENGRENAGEM DE SAÍDA DE PAPEL TA GIRANDO PARA O LADO DE SAÍDA , POIS JÁ PEGUEI UM DEFEITO DESSE E ENGRENAGEM TAVA GIRANDO AO CONTRARIO .

TESTE TBM UNIDADE DE CILINDRO ELA TBM CAUSA ATOLAMENTO.