Forum: LASER

Topic: Problema SHARP AL 1642cs

Subject: Re: Problema SHARP AL 1642cs

Enviado por: Giovanniw

Enviado em: 13/10/2017 08:11:53

Se você mandar de uma em uma página também ocorre o atolamento? O atuador do sensor de papel da fusão costuma agarrar...