Forum: LASER

Topic: OKIDATA MB491+ ERRO 81

Subject: OKIDATA MB491+ ERRO 81

Enviado por: spy40

Enviado em: 07/11/2017 18:01:40

Esta impressora foi ligada em 220 volts. apos o conserto da fonte ela esta ligando e apresentando no Display Inspection is required. 081 : Error.
alguma dica do que seja.
Att
Cleiton