Forum: LASER

Topic: Brother 8157 atolando papel no fusor

Subject: Re: Brother 8157 atolando papel no fusor

Enviado por: VANGLES

Enviado em: 22/05/2018 16:19:16

Boa tarde!
Este problema, só será resolvido mesmo, colocando uma unidade fusora da brother l5652 nova.
Esta fusão tem uma vida útil bem maior.