Forum: LASER

Topic: IMPRESSORA BORTHER DCP 8157DN

Subject: Re: IMPRESSORA BORTHER DCP 8157DN

Enviado por: VSPereira

Enviado em: 10/10/2018 09:57:06

erro 36 pode ser porblema na fonte de alta, inclusive o erro do cilindro