Forum: LASER

Topic: Impressora samsung ProXpress SL M4070FR

Subject: Re: Impressora samsung ProXpress SL M4070FR

Enviado por: ybr2003

Enviado em: 15/01/2019 13:24:43

sensor do registro sujo, ou atuador fora do encaixe