Forum: JATO DE TINTA

Topic: epson L1300

Subject: Re: epson L1300

Enviado por: ASC

Enviado em: 03/11/2020 08:49:18

Ola amigo! Pode ser que o F1 da cabeça que fica na placa logica esteja aberto, tem que fazer a medição, se o mesmo não der continuidade tem que fazer a substituição do mesmo, em alguns modelos de impressoras se eu não me engano no lugar do F1 colocaram o R2, se o fusivel tiver OK, pode ser que seja problema no cabeçote. Boa sorte