Forum: LASER

Topic: Brother DCP 8085dn - Barulho estranho.

Subject: Brother DCP 8085dn - Barulho estranho.

Enviado por: Rods

Enviado em: 17/12/2020 14:00:46

Essa impressora esta fazendo esse barulho como mostrado no video. Ela teve as engrenagens pião trocada ha uns 4 meses, e ja foi feita a troca da UF ha uns 18 meses. Ja desmontei a UF tirei e lubrifiquei os rolamentos do rolo de pressão, mas sem sucesso. O barulho parece vir da parte de tras mesmo, bem atras da placa lógica. Nunca vi nada parecido nesse modelo. Qualquer ajuda é muito bem vinda.

https://www.youtube.com/watch?v=NJCv-0CZRsQ&feature=youtu.be