## Forum: LASER

### Topic: Brother dcp 1617nw folha não entra no fusor

**Subject: Brother dcp 1617nw folha não entra no fusor**

Enviado por: Affonso

Enviado em: 15/03/2021 18:44:10

Boa tarde, Brother dcp 1617nw folha não entra no fusor, isso aconteceu apos a troca dos rolos pressor e fusor , ele não esta girando.