Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Epson L355 na segunda página consecutiva atola

Subject: Re: Epson L355 na segunda página consecutiva atola

Enviado por: JoseJSJ

Enviado em: 11/02/2022 10:42:52

Bom dia , chegou a medir o sensor na placa lógica? Peguei um caso que tive que trocar o sensor que estava queimado.