Forum: LASER

Topic: HP LASERJET 1020 USB PAROU

Subject: Re: HP LASERJET 1020 USB PAROU

Enviado por: dedeparagu

Enviado em: 24/07/2009 11:01:05

bom fera...nao se esquece q tem umas impressoras da hp q necessita de cabo usb 2,0 de alta velocidade...tinha uma com problema parecido queimo o circuito de proteção ai substitui...quando fui liga ela nao reconhecia mais a usb....reclamei na hp....foi quando eles me informaram desse esquema e me passaram um post da hp informando sobre isso...so q antes de da pau ela nao usava cabo usb 2,0 righ speed... ai o suporte da hp me informou q isso acontece so q a hp nao sabe pq...intao pode ter 1020 com cabo usb normal imprimindo belezinha...do outro lado tem umas de necessitam desse cabo..

beleza faz o teste ai senhor depois me fala