Forum: MATRICIAL

Topic: LX300 - Impressão Vertical Desalinhada

Subject: Re: LX300 - Impressão Vertical Desalinhada

Enviado por: realink

Enviado em: 02/10/2009 20:12:43

exatamente troque as buchas do carro ... outro detalhe de uma olhada no tracionador da fita .. se fizer tudo isso e nao resolver troque o carro de impressão ... mais concerteza é apenas as buchas