



Forum: LASER

Topic: lexmark T632

Subject: Re: lexmark T632

Enviado por: rpacheco

Enviado em: 19/12/2011 19:02:09

ola amigo , toda lex tem as molas no rolo de transferência se uma não tiver no lugar certo para atuar o rolo ela pucha o papel torto ou pode ser os rolete que pucha o papel