



Forum: LASER

Topic: HP 1215 DESALINHADA

Subject: Re: HP 1215 DESALINHADA

Enviado por: ASC

Enviado em: 01/11/2012 15:06:39

Ola amigo! Estou com uma CP1215 com o mesmo problema, coloquei os quatro tonners novos mas o problema persiste, ja pedi uma belt nova para colocar na maquina, assim que eu colocar e testar a maquina posto o resultado aqui no forum.