



**Forum: LASER**

**Topic: erro na impressão da 1ª pagina KYOCERA MITA FS1010**

**Subject: Re: erro na impressão da 1ª pagina KYOCERA MITA FS1010**

Enviado por: Visitante

Enviado em: 31/01/2013 09:43:06

Voce disse que tem uma que está funcionando 100%.

Faça o seguinte. Coloque ela pra imprimir e vai se inteirando do funcionamento.

Acho que as outras podem estar com problema de registro. Pode ser que a embreagem de registro esteja atrasando.

Tem que verificar esta área aí.