



Forum: LASER

Topic: hp laser 3050

Subject: Re: hp laser 3050

Enviado por: pcs55

Enviado em: 28/11/2014 18:59:43

Citando:

Bilio escreveu:

O mais provável seria o do scanner ou o do painel, verifique se há algum rompimento ou se as trilhas não ficaram amassadas nas pontas.

e amigo acredito q seja mesmo flts,estou procurando para comprar assim q der certo posto resultado aqui ok brigado a todos.