



**Forum: LASER**

**Topic: Samsung ML-2165 - SOLUCIONADO**

**Subject: Re: Samsung ML-2165**

Enviado por: BuGer

Enviado em: 13/03/2015 20:17:50

Vou tentar lavar o rolo e depois provocarei o atolamento pra verificar se essas manchas estão aparecendo antes ou depois do fusor. Assim que obtiver os resultados desses dois testes postarei aqui.