



Forum: LASER

Topic: HP LASER M127 - TRAVANDO PAPAEL NO ALIMENTADOR AUTOMATICO

Subject: HP LASER M127 - TRAVANDO PAPAEL NO ALIMENTADOR AUTOMATICO

Enviado por: gservice

Enviado em: 28/10/2016 10:10:36

Bom dia!

Amigos, esta maquina ao comando de copia utilizando o alimentador automático de matriz. ela puxa 50% da folha matriz, trava, da um bip e aparece mensagem de " aliment de doc mispick "

Alguem teria alguma dica

obrigado