



**Forum: LASER**

**Topic: hp laser 3050 congestionamento na bandeja de saida**

**Subject: Re: hp laser 3050 congestionamento na bandeja de saida**

Enviado por: Giovanniw

Enviado em: 18/01/2017 08:26:36

Os atuadores dos sensores da fusão estão ok?