



Forum: MATRICIAL

Topic: LX-300 trava o carrinhdo do lado direito da folha

Subject: Re: LX-300 trava o carrinhdo do lado direito da folha

Enviado por: yasilver

Enviado em: 18/12/2009 18:41:48

colega pode ser varias coisas mas as mais provaveis eixo e bucha do carro de impressao gastas pode se regulagem da cabeça de impressao ou ate mesmo a regua tensora que esta um pouco empenada travando o carro quando o mesmo encosta nela verifique estas hipotese e qualquer coisa relata ai com mais detalhes ok.