



Forum: LASER

Topic: Erro 50.2 HP P4015

Subject: Erro 50.2 HP P4015

Enviado por: jodieran

Enviado em: 22/12/2009 07:23:51

Bom dia.

fui trocar a película do fusor da HP Laserjet 4015, e ao colocar o fusor na maquina, queimou o fusivel termico (erro 50.2), tirei um fusivel de uma sucata de fusor da HP 4250 e coloquei no fusor da HP 4015, queimou novamente, a maquina estava funcionando antes de trocar a película. e já troquei películas de varios tipos de impressoras e nunca aconteceu isso. essa foi a primeira vez que troco da HP 4015 e deu esse galho.

Se alguem poder me ajudar, desde já agradeço