



Forum: MATRICIAL

Topic: LX-300 trava o carrinhdo do lado direito da folha

Subject: Re: LX-300 trava o carrinhdo do lado direito da folha

Enviado por: award

Enviado em: 25/01/2010 17:09:15

amigo, se vc fez os procedimentos dos amigos e nao resolve, vai ai a dica desse defeito constante na LX300+, este pro esta relacionado ao controlador de motor ou o CI de sincronismo do msm, ligue um osciloscopio na saidas do motor e observe o signal vpp/pwm e verá q vc tem um signal irregular, substituindo o msm a impressora voltará ao normal. mas atencao: verifique antes a mecanica.