



Forum: MATRICIAL

Topic: LX-300 trava o carrinho do lado direito da folha

Subject: Re: LX-300 trava o carrinho do lado direito da folha

Enviado por: Marins

Enviado em: 25/01/2010 17:56:34

Olá pessoal !!!

Quero antes de mais nada agradecer por terem mandado dicas para resolver o problema que consegui resolver =).

Após muitas tentativas de troca de correia, engrenagens da fita, eixo e um novo motor, descobri que o problema estava sendo ocasionado pela placa fonte da impressora. Como não sou nenhum crânio em eletrônica e faz pouco tempo que estou trabalhando com impressoras, troquei essa por uma outra que tinha comigo, e a impressora voltou a funcionar perfeitamente.

Vlw gente,
até mais