



**Forum: MULTIFUNCIONAL**

**Topic: HP 4355 ( Atolamento de papel ).**

**Subject: Re: HP 4355 ( Atolamento de papel ).**

Enviado por: rodigoloco

Enviado em: 29/03/2010 16:35:51

Além do que reiventura falou sobre estar muito pesado o rolo tracionador, veja ainda a alavanca da estação de limpeza e o carro se não está batendo em nada, ao parafusar a placa lógica os 3 parafusos são mais curtos, caso vc colocou aqueles T10 normais o parafuso bate no carro e não consegue andar.