



Forum: LASER

Topic: Erro de temperatura do fusor Xerox Phaser 3100 MFP

Subject: Erro de temperatura do fusor Xerox Phaser 3100 MFP

Enviado por: yasilver

Enviado em: 08/04/2010 22:58:42

Pessoal do forum estou com Xerox Phaser 3100 MPF que ao ser ligada nao inicializa e da erro de temperatura do unidade fusora. Ja desmontei o equipamento e verifiquei a unidade fusora a resistencia esta dando continuidade nao esta partida verifiquei o termostato aparentemente esta bom, alguem tem mais alguma ideia do que possa esta fazendo ocorrer este erro ou qual e o o valor aproximado da resistencia da unidades fusora para verificar se esta queimada?

Desde ja agradeço a todos.