



Forum: MATRICIAL

Topic: Current Settings Lx 300

Subject: Re: Current Settings Lx 300

Enviado por: PauNaMula

Enviado em: 17/04/2010 09:10:56

Primeiro troque o LS 05, ele faz parte da comunicação paralela, mas causa este problema de não gravação de dados na E2.

Se não resolver, troque o CI 93C46, que é a própria E2, e é lá que ficam armazenadas esta programação.

Sorte aí